



伊豆山稜線歩道の崩落位置図について



崩落箇所

三蓋山から滑沢峠の間の崩落箇所



- 上方部の水流により、歩道が完全に分断されている。
- 急斜面のため、迂回することも難しい状況である。